

Berichte

August 2010

Der Pferde-Auslauf wurde erneuert

Es war an der Zeit, den 1987 angelegten Sandplatz zu erneuern. Das Trennfließ zwischen Mineralbeton und Sand hatte sich im Laufe der Jahre nach oben gearbeitet und musste, ebenso wie der Sand, ausgetauscht werden.



In mühsamer Kleinarbeit wurde das alte Drainagefließ entfernt.

Leider brachte der August nicht das erwartete schöne Sommerwetter. So mussten wir in teilweise strömendem Regen den alten Sand abtragen.



Viel Handarbeit war erforderlich, da die Traktoren die untere Schicht zu sehr aufgewühlt hätte. Der Mineralbeton wurde von den Sandresten gereinigt. Das neue Drainagefließ wurde verlegt.

Nach Beratung mit Herrn Armin Haas, Brenner & Haas KG, Wilburgstetten, haben wir uns für den Einbau des 0/2er Donau-Sandes entschieden, da dieser keine Lehmanteile hat und sich gut verdichtet. Somit haben die Pferde trotz des reinen Sandes einen relativ festen Untergrund. Es wurden 66 Tonnen Sand eingebaut.



